


在 Windows XP 系统环境下安装 TI-Nspire™ CX CAS 图形计算器的 USB 驱动程序

提示：以下步骤操作需要连接到互联网。

- 使用 USB 数据线把的图形计算器连接电脑上
 - 您将看到电脑屏幕右下角提示“发现新硬件”




- 随后您将看到电脑屏幕右下角看到提示“新硬件已安装并可以使用了。”




- 如果您没有看到以上提示，请进行以下操作

在 Windows XP 系统环境下手动安装 TI-Nspire™ CX CAS 图形计算器 USB 驱动程序的步骤


- 请下载“[TI-Nspire CX CAS 驱动程序](#)”文件包，并把文件包解压到您的电脑硬盘上
- 在我的桌面，选择“我的电脑”，单击右键
- 选择“属性”（左图）
- 点击“硬件”（右图）



- 点击“设备管理器”
- 在“设备管理器”窗口，展开“通用串行总线控制器”，如下图片，您会在展开的列表中找到“TI-Nspire(TM) Handheld Device”。（如果第一次安装不成功，会出现黄色图标）



- 双击“TI-Nspire(TM) Handheld Device”或单击右键选择“属性”
- 单击选择“驱动程序”



- 点击“更新驱动程序”，并按照提示安装驱动程序。

若您在进行以上操作的过程中遇到问题，请联系 TI 技术支持工程师。

联系电话：0755-26007961

电子邮箱：keping-su@ti.com